

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE

Identificação

Data: 20 / 10 / 2022 Status: Aberta Fechada

Rodovia: TO-070 est. 0 a est. 3050 Lote: _____

Supervisora: Velox Construções e Incorporações LTDA Contrato: 026/2022

Construtora: Lucena Infraestrutura LTDA Contrato: 007/2022

Localização da RNC (EST.): 520 LE Coord. W: 49,497158° S: 11,733228°

Tipo de Obra: Pista Nova Pista Existente Tipo de Pavimento: Rígido Flexível Primário

Natureza: Terraplanagem Drenagem Pavimentação Ambiental Sinalização EPI

Grau: Leve Média Grave Gravíssima

Descrição da Ocorrência

Observações

Problema Identificado:
Afundamento nas camadas de BASE e CBUQ, na estaca 520 LE na rodovia TO-070 de Formoso a Dueré.

Sugestão a ser tomada:
Providenciar reparo na base e no pavimento, conforme Manual de Conservação Rodoviária DNIT 2017.

Documentação Fotográfica

Fotos

Foto 01 - Não Conformidade		Foto 02 - Não Conformidade	
Km:	Coord :	Km:	Coord :
Descrição:		Descrição:	
Foto 03 - Resolução NC		Foto 04 - Resolução NC	
Estaca: 10,400 LE	Coord : 22L 663777 8703605	Estaca: 10,400 LE	Coord : 22L 663777 8703609
Descrição: Resolução do afundamento		Descrição: Resolução do afundamento	
 <p>22L 663777 8703605 Trecho: Lote IV To 0-70 (Formoso/Dueré)</p>		 <p>22L 663775 8703609 Trecho: Lote IV To 0-70 (Formoso/Dueré)</p>	

Localização Gráfica da Ocorrência

