

**REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE**

Identificação	Data: 17 / 02 / 2023	Status: <input checked="" type="checkbox"/> Aberta <input type="checkbox"/> Fechada
	Rodovia: TO-070 est. 0 a est. 3050	Lote: _____
	Supervisora: _____	Contrato: _____
	Construtora: Lucena Infraestrutura LTDA	Contrato: 007/2022
	Localização da RNC (EST.): 1066 a 2551	Coord. N: 8711681 E: 669769 Fuso: 22L
	Tipo de Obra: <input type="checkbox"/> Pista Nova <input checked="" type="checkbox"/> Pista Existente	Tipo de Pavimento: <input type="checkbox"/> Rígido <input checked="" type="checkbox"/> Flexível <input type="checkbox"/> Primário
Natureza: <input type="checkbox"/> Terraplanagem <input type="checkbox"/> Drenagem <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentação <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Sinalização		
Grau: <input type="checkbox"/> Leve <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Grave <input type="checkbox"/> Gravíssima		

**Descrição da Ocorrência**

Observações	<b>Problema Identificado:</b> Existência de painelas, nas estacas 720 LD, 1066 LD, 1925 LE, 1932 LD, 2200 LD, 2216 LD/LE, 2219 LD/LE, 2231 LD/LE, 2278 LD, 2289 LD/LE, 2298 LD, 2304 LD/LE, 2310 LD, 2322 LD, 2323 LD, 2328 LD, 2350 LD, 2352 LE, 2356 LD, 2383 LD, 2389 LD, 2390 LD, 2411 LD, 2443 LD, 2444 LD e 2551 LD, na rodovia TO-070 entre Formoso e Dueré.
	<b>Sugestão a ser tomada:</b> Executar tapa buraco com remendo superficial e remendo profundo, conforme o MANUAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DE 2005, publicação IPR 710.

**Documentação Fotográfica**

Foto 01 - Não Conformidade		Foto 02 - Não Conformidade	
Est: 1066 LD	Coord : N 8711681 E 669769 22L	Est: 2219 LD/LE	Coord : N 8731125 E 679728 22L
Descrição: Painela		Descrição: Painelas	
			
<p><b>Foto 03 - Resolução NC</b></p> <p>Estaca: _____ Coord : _____</p> <p>Descrição: _____</p>		<p><b>Foto 04 - Resolução NC</b></p> <p>Estaca: _____ Coord : _____</p> <p>Descrição: _____</p>	

**Localização Gráfica da Ocorrência**

